

**4-6 Poli Infasurare Simpla V400 Hz50**


| Gabarit motor | Putere motor |         | Turatie motor | 400v     | ( $\eta$ ) | (Cos $\phi$ ) | Valori cuplu      |                   |                   |                    | J                | Greutate |
|---------------|--------------|---------|---------------|----------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------|
|               | KW           | HP      | rpm/min       | (A)      | 100%       | 100%          | $\frac{I_s}{I_n}$ | $\frac{C_s}{C_n}$ | $\frac{C_m}{C_n}$ | $\frac{C_n}{(Nm)}$ | Kgm <sup>2</sup> | Kg       |
| 71b           | 0,37-0,22    | 0,5-0,3 | 1400/900      | 1,2-1    | 61-50      | 0,73-0,64     | 3,2-2,4           | 1,6-1,9           | 1,7-2,0           | 2,5-2,3            | 0,00120          | 7,0      |
| 71c           | 0,55-0,37    | 0,5-0,3 | 1400/900      | 1,6-1,3  | 65-69      | 0,76-0,71     | 3,4-2,5           | 1,3-1,7           | 1,4-1,9           | 3,8-4              | 0,00148          | 7,9      |
| 80b           | 0,55-0,37    | 0,5-0,3 | 1400/900      | 1,5-1,2  | 67-65      | 0,79-0,67     | 3,7-3,2           | 1,4-1,8           | 1,5-2             | 3,8-3,8            | 0,00237          | 10,5     |
| 80c           | 0,75-0,55    | 0,5-0,3 | 1400/900      | 2,1-2    | 69-66      | 0,75-0,6      | 3,8-3,3           | 1,5-1,7           | 1,7-1,9           | 5,1-5,8            | 0,00284          | 11,7     |
| 90Sa          | 0,75-0,55    | 0,5-0,3 | 1410/900      | 2,1-1,8  | 64-62      | 0,81-0,71     | 3,8-3,2           | 1,5-1,9           | 1,6-2,1           | 5,1-5,8            | 0,00379          | 13,4     |
| 90Lb          | 1-0,75       | 0,5-0,3 | 1410/910      | 2,6-2,3  | 70-64      | 0,79-0,74     | 3,8-3,2           | 1,3-1,6           | 1,5-1,8           | 6,8-7,9            | 0,00506          | 15,8     |
| 90Lc          | 1,3-0,9      | 0,5-0,3 | 1410/910      | 3,3-2,6  | 68-64      | 0,84-0,78     | 3,6-3,0           | 1,3-1,7           | 1,4-1,8           | 8,8-9,4            | 0,00607          | 17,6     |
| 90Ld          | 1,5-1        | 0,5-0,3 | 1410/910      | 3,8-3,2  | 74-68      | 0,77-0,66     | 3,8-2,5           | 1,4-1,6           | 1,7-1,9           | 10,2-10,5          | 0,00708          | 18,5     |
| 100La         | 1,8-1,2      | 0,5-0,3 | 1420/920      | 4,5-3    | 69-73      | 0,84-0,79     | 4,1-3,4           | 1,6-1,4           | 1,8-1,6           | 12,1-12,5          | 0,00871          | 20,5     |
| 100Lb         | 2,2-1,5      | 0,5-0,3 | 1420/920      | 5,6-4,2  | 72-70      | 0,79-0,74     | 4,8-4,2           | 1,6-1,7           | 1,7-1,9           | 14,8-15,6          | 0,01132          | 24,1     |
| 100Le         | 2,5-1,8      | 0,5-0,3 | 1430/930      | 6,4-5    | 73-74      | 0,77-0,7      | 4,3-4,1           | 1,9-2,1           | 2,2-2,4           | 16,7-18,5          | 0,01262          | 25,7     |
| 112mb         | 2,8-2        | 0,5-0,3 | 1440/930      | 6,8-5,6  | 74-71      | 0,8-0,73      | 4,8-3,6           | 1,4-1,7           | 1,6-1,9           | 18,6-20,5          | 0,01219          | 32,8     |
| 112Me         | 3,1-2,2      | 0,5-0,3 | 1440/930      | 6,9-6,1  | 74-72      | 0,88-0,72     | 4,7-3,2           | 1,4-1,6           | 1,5-1,8           | 20,6-22,6          | 0,01349          | 34,6     |
| 112MLg        | 3,6-2,6      | 0,5-0,3 | 1440/930      | 8-7,2    | 78-73      | 0,83-0,71     | 4,9-3,7           | 1,5-1,7           | 1,6-1,9           | 23,9-26,7          | 0,0157           | 38,8     |
| 132Sa         | 4-2,6        | 0,5-0,3 | 1440/940      | 9,2-6,4  | 75-78      | 0,84-0,75     | 4,2-3,7           | 1,2-1,3           | 1,3-1,5           | 26,5-26,4          | 0,0282           | 44,9     |
| 132Sb         | 4,4-2,8      | 0,5-0,3 | 1440/940      | 10,1-6,9 | 77-79      | 0,82-0,74     | 4,0-3,8           | 1,3-1,5           | 1,5-1,6           | 29,2-28,5          | 0,0282           | 50,9     |
| 132Mc         | 6,5-4,5      | 0,5-0,3 | 1450/950      | 14-11    | 80-79      | 0,79-0,75     | 4,3-3,7           | 1,5-1,7           | 1,7-2             | 40,2-45,3          | 0,0435           | 56,9     |
| 132Me         | 7,5-5        | 0,5-0,3 | 1450/950      | 17-12,5  | 80-82      | 0,8-0,7       | 4,5-3,9           | 1,2-1,3           | 1,4-1,5           | 49,4-50,3          | 0,0538           | 64,7     |
| 132Mf         | 8,5-6        | 0,5-0,3 | 1450/950      | 19-15,5  | 81-80      | 0,8-0,7       | 5,5-3,9           | 1,6-1,7           | 1,8-2             | 56-60,3            | 0,0589           | 62,2     |
| 160Mb         | 9-6          | 0,5-0,3 | 1450/950      | 21-15,5  | 81-80      | 0,76-0,7      | 4,1-3,6           | 1,5-1,4           | 1,7-1,6           | 59,3-60,3          | 0,1032           | 92,3     |
| 160Lb         | 12-8         | 0,5-0,3 | 1450/950      | 25-22,5  | 82-82      | 0,86-0,63     | 4,0-3,0           | 1,3-1,2           | 1,5-1,2           | 79,1-80,5          | 0,1261           | 104,7    |
| 160Lc         | 16-11        | 0,5-0,3 | 1450/950      | 30-25,2  | 84-81      | 0,92-0,78     | 5,3-4,2           | 1,6-1,4           | 1,8-1,7           | 105,4-110,6        | 0,1548           | 119,4    |

Web : [aLLindustrial.ro](http://aLLindustrial.ro)

Mobil : 0746 55 66 00

Fix : 0374 92 13 13

Fax: 0374 09 78 51

Email : [contact@aLLindustrial.ro](mailto:contact@aLLindustrial.ro)